1.5 耐候性

ザイロンは，日光，紫外線などに暴露されると変色，物性の劣化を生ずることがあります。
以下に照射時間と諸物性，色の変化を示します。

図-13　照射時間と引張り特性の関係



図-14　照射時間とアイゾット衝撃強さの関係



図-15　照射時間と色差の関係



図-16　照射時間と色差の関係